

SK**Informácie pre užívateľa**

Výrobok: 1310 001 XXX XX (1394-01BBVV) Zateplená vesta "SEATTLE", s fleecovým golierom, reflexné výpustky, sťahovanie v dolnom okraji.
 1310 002 XXX XX (1394-02BBVV) Zateplená vesta "SEATTLE", s fleecovou podšívkou, reflexné výpustky, sťahovanie v dolnom okraji.
 Tieto odevy sa vyrábajú v rôznom farebnom vyhotovení.

Materiál: 100 % polyester



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa smernice 89/686/EHS a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie I.


Účel použitia: Vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadaviek EN ISO 13688:2013 a účelu použitia ako ochrana užívateľa proti prachu, ušpineniu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom, bez nárokov na vyššiu ochrannú funkciu – osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie.

Upozornenie pre užívateľa: Pri dôslednom dodržiavaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytávaniu pohyblivými časťami strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený, roztrhaný, či inak poškodený odev nespĺňa popísanú ochranu a je nutné ho opraviť (zošit) alebo vyradiť.

Veľkosti: Označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti S - XXXL

Veľkosti odpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.

Odevy sú šité na štandardnú výšku 182cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a -3 %.



Značenie: Všetou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania podľa EN ISO 3758:2005.

Skladovanie: Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom.

Balenie, preprava: V uzavretých priehľadných PE obaloch.

Spôsob údržby: Pranie ručné aj v práčke, teplota max. 30 °C, zákaz bielenia, nesušte v bubnovej sušičke, zákaz žehlenia, nečistite chemicky. Nepoužívať aviváž.

Pri údržbe sa riadte piktogramami a pokynmi na štítkoch na odevu.



Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

Vzor štítkov na odevoch:

názov výrobku

kódové označenie výrobku (nový a starý kód)

kategória, značka CE – zhoda s NV

materiálové zloženie

symboly údržby

veľkosť, piktogram veľkosti,

2 rozmery veľkosti

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

identifikácia výrobcu



Výrobca:

Kontaktná adresa: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ

